

Согласовано:

Главный инженер
ПАО «НЕФАЗ»

 Р.Н. Мустафин

Утверждаю:

Генеральный директор
ПАО «НЕФАЗ»

 Е.Б.Корепанов
01.09.23

Техническое задание
на профилактическое восстановление РЗА
№ 20-04-13/2-23 от 25.08.2023 г.

Заказчик: ПАО «НЕФАЗ» г. Нефтекамск РБ, ул. Янаульская, д. 3.

1. Общие требования

1.1. Требования к месту выполнения работ: Работы производятся на территории Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск РБ, ул. Янаульская, д. 3.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1. Начало выполнения работ: со дня заключения договора

1.2.2. Окончание выполнения работ: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Требования к условиям расчетов:

1.3.1. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления иных документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4. Требования к применяемым стандартам и прочим правилам:

1.4.1. Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ПТБ, ПТЭЭП (приложение 3), ПУЭ, ППБ, строительным нормам и правилам РФ.

1.4.2. РД 153-34.3-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанции и подстанций 110-750 кВ»; СТО 56947007-33.040.20.141-2012.

1.4.3. «Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

1.4.4. Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

1.5. Требования к организации работ:

1.5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, руководства, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

1.5.2. Режим работы персонала Подрядчика одно - двухсменный, по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.5.3. Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за три рабочих дня должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ.

1.5.4. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

1.5.5. До заключения договора Подрядчик предоставляет документы подтверждающие квалификацию персонала, его аттестацию в области электробезопасности (не ниже IV группы), документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ на энергообъектах, свидетельство о регистрации электролаборатории зарегистрированное Федеральной службой по экологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с правом выполнения работ по испытанию и измерениям в электроустановках до 110 кВ и устройствах релейных защит. До начала выполнения работ Подрядчик обязуется

направить Заказчику утвержденный проект производства работ (ППР). По результатам выполненных работ Подрядчик оформляет протоколы испытаний и измерений.

1.5.6. При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения на основании договора аренды и актов приема-передачи помещений.

1.6. Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1. При выполнении работ на территории ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п. 1.4.

1.6.2. Ответственность за соблюдение необходимых мер по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик. Приказом по предприятию Подрядчика должен быть назначен руководитель работ. Копию приказа направить Заказчику.

1.6.3. Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

1.7. С технико-коммерческим предложением предоставляется сметная документация, составленная в ТЕР Республики Башкортостан. По согласованию с Заказчиком смета может быть составлена в ФЕР.

2. Иные требования:

2.1 Предоставить референс-лист или перечень предприятий (не менее 2), где выполнялись подобные виды работ с 2020-2022 г., с указанием контактных телефонов технических специалистов эксплуатационного подразделения.

3. Требования к выполнению работ:

3.1 Выполнить работы квалифицированными специалистами в условиях действующего производства (действующей электроустановки).

3.2 Время и место выполнения работ согласовывается с Заказчиком с учетом специфики производственного процесса.

4. Требования к последовательности выполнения работ:

4.1 Работы выполняются в соответствии со сроками, указанными в п. 1.2. Акт выполненных работ подписывается Подрядчиком не позднее 25 числа месяца после оформления протоколов испытаний, измерений и записей в релейном журнале.

5. Требования к выполнению объема работ:

5.1 Виды работ, их последовательность выполняется в объеме раздела 3.3 «Профилактическое восстановление» РД 153-34.0-35.617-2001.

5.1.1 Подготовительные работы включают:

Таблица 1.

1	Подготовка необходимой документации (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, рабочих тетрадей, карт установок защит и автоматики, программ);
2	Подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;
3	Допуск к работе и принятие мер по предотвращению возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства.
4	Проверка соответствия проверяемых устройств требованиям руководящих документов.

5.1.2 При внешнем осмотре следует проверять:

Таблица 2

1	Надежность крепления панели, аппаратуры панели;
2	Отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
3	Отсутствие пыли и грязи на рядах выводов;

4	Состояние изоляции проводов и кабелей надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлений от шин, шпильках реле, испытательных блоков, резисторах, а также надежность паяк;
5	Состояние уплотнения дверей шкафов, кожухов;
6	Состояние электромагнитов управления и блок-контактов коммутационной аппаратуры;
7	Состояние заземления цепей вторичных соединений;
8	Наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

5.1.3 Предварительная проверка заданных (существующих) уставок

Таблица 3

1	Проверка уставок устройств РЗА в целях определения работоспособности элементов защиты и отклонения параметров срабатывания от заданных;
2	Анализ причин отклонения параметров, принятие мер по восстановлению (замене) аппаратуры устройств РЗА в случае выхода параметров за пределы допустимых величин.

5.1.4 При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры производятся:

Таблица 4

1	Проверка целостности деталей реле и устройств, правильность их установки и надежности крепления;
2	Чистка от пыли и посторонних предметов;
3	Проверка надежности контактных соединений, паяк;
4	Проверка затяжки стяжных болтов, трансформаторов, дросселей;
5	Проверка состояния контактных поверхностей и дугогасительных камер;
6	Проверка надежности работы механизма управления включением и отключением от руки.

5.1.5 Измерение и испытание изоляции устройств (следует проводить при закрытых кожухах, крышках и дверцах):

Таблица 5

1	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей устройств РЗА, вторичных цепей относительно земли;
2	Испытание изоляции между жилами контрольного кабеля напряжением 1000 В переменного тока, в течении 1 мин. или выпрямленным напряжением 2500В с использованием мегаомметра (за исключением цепей напряжением 60В).

5.1.6 Комплексная проверка.

Следует проводить при номинальном напряжении оперативного тока при подаче на устройства параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собраных цепях устройства при закрытых кожухах реле, при этом возможность воздействия на другие устройства РЗА и коммутационные аппараты должна быть исключена.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму следует подавать на все ступени и фаз проверяемого устройства и должны соответствовать условиям:

Таблица 6

1	Для защит максимального действия 0,9 и 1,1 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания – во втором случаях; для контроля времени действия подается ток или напряжение, равные 1,3 уставки срабатывания; Для защит с зависимой характеристикой срабатывания необходимо проверить 2-3 точек характеристик; Для токовых направленных защит подается номинальное напряжение с фазой, обеспечивающей срабатывание реле направления мощности. Для дифференциальных защит ток подавать поочередно в каждое из плеч защиты;
	Для защиты минимального действия -1,1 и 0,9 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания - во втором случаях; для контроля времени действия подавать ток или напряжение, равные 0,8 уставки срабатывания.
2	Для дистанционных защит временная характеристика снимается для значений сопротивлений, равных $0Z_1; 0,5Z_1; 0,9Z_1; 1,1Z_1; 0,9Z_2; 1,1Z_2; 0,9Z_3; 1,1Z_3$. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней производится при сопротивлениях, равных соответственно $1,1Z_1$ и $1,1Z_2$. Регулирование выдержки времени первой ступени (при необходимости) производится при сопротивлении $0,5Z_1$. Проверяется правильность проведения устройств при имитации всех возможных видов КЗ в зоне и вне зоны действия устройства.

5.1.7 Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационные аппараты (производится по утвержденной программе):

Таблица 7

1	Подготовка цепей отключения и включения на проверку действия выходного реле проверяемого устройства на коммутационную аппаратуру;
2	Проверка отсутствия сигналов и подключения цепей связи с другими устройствами на рядах выводов проверяемого устройства.
3	После проверки действия проверяемого устройства на коммутационные аппараты работы в цепях связи его с коммутационными аппаратами и другими устройствами не должны производиться.

5.1.8 Проверка устройств рабочим током и напряжением:

Таблица 8

1	Проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения измерением на ряде выводов (проверка чередования фаз напряжения, проверка фазировки цепей напряжения проверяемого присоединения);
2	Проверка исправности токовых цепей измерением вторичных токов нагрузки на фазах и в нулевом проводе;
3	Проверка тока и напряжения небаланса фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также комбинированных фильтров;
4	Проверка правильности сборки цепей дифференциальных защит измерением токов (напряжения) небаланса;
5	Проверка правильности включения реле направления мощности и направленных реле сопротивления;
6	Заключительная проверка правильности включения ДФЗ, защит с ВЧ блокировкой;

5.1.9 Подготовка устройств релейной защиты к включению:

Таблица 9

1	Повторный осмотр реле, режим которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;
2	Проверка положения флагжков указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп, а также перемычек на рядах выводов;
3	Проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчиков, контрольных устройств;
4	Инструктаж дежурного персонала по вводимым в работу устройствам и особенностям их эксплуатации, сдача этих устройств и инструкций по их обслуживанию дежурному персоналу;
5	Запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состояние проверенных устройств и о возможности включения их в работу. Оформление паспортов-протоколов устройства.

5.2 Объем работ

5.2.1 Выполнить профилактическое восстановление в комплектах защит на следующих присоединениях:

Таблица 10

п/п	Наименование присоединения	Вид защит	№ панели
1	ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 1ц	ВЧБ ВЛ110 кВ (ЭПЗ-1643А), ДЗ, ТЗНП, МФТО, (ЭПЗ-1636)	32, 33, 34
2	ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 2ц	ВЧБ ВЛ110 кВ (ЭПЗ-1643А), ДЗ, ТЗНП, МФТО, (ЭПЗ-1636)	35, 36, 37
4	ОВМ-110	ДЗ, ТЗНП, МФТО (ПЗ-2), ВЧБ (ЭПЗ- 643)	21, 22
5	ВЛ-110 Автозавод-Арлан 1 ц.	ДЗ, ТЗНП, МФТО (ЭПЗ-1636)	44, 45, 46
6	КВЛ-110 Автозавод-Арлан 2 ц.	ДЗ, ТЗНП, МФТО (ЭПЗ-1636)	38, 39, 40
7	I и II системы шин	ДЗШ	24, 25
8	Все присоединения	УРОВ	28, 29
9	1Т	МТЗ, ДЗТ, газовая защита, струйная защита, защита от перегрева, защита от перегрузки.	19, 20
10	2Т	МТЗ, ДЗТ, газовая защита, струйная защита, защита от перегрева, защита от перегрузки.	19, 20

Таблица 11

1	Панели защит ЭПЗ-1636 в кол. 4 шт. (ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 1,2 ц, ВЛ Автозавод-Арлан 1,2 ц.), ПЗ-2 в кол. 1 шт.(ОВМ):
a)	комплексная проверка дистанционной защиты и защиты нулевой последовательности при имитации различных видов повреждений;

6)	проверка защиты рабочим током и напряжением;
2	<p>Комплексты дистанционной защиты ДЗ-2 в кол. 5 шт. (в составе ЭПЗ-1636, ПЗ-2):</p> <p>a) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений: при двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих $0Z_1$; $0,5Z_1$; $0,9Z_1$; $1,1Z_1$; $0,9Z_2$; $1,1Z_2$. Регулирование выдержки времени первой (в случае выполнения с выдержкой времени) и второй ступеней производится при подаче параметров аварийного режима, равных $0,5Z_1$ и $1,1Z_1$ соответственно;</p>
6)	проверка рабочим током и напряжением;
3	<p>Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-126 в кол. 5 шт. (в составе ЭПЗ-1636, ПЗ-2):</p> <p>a) проверка чувствительности устройства блокировки при обрывах в цепях напряжения. При этом контролируется надежное срабатывание исполнительного органа и ток через обмотку реле;</p>
4	<p>Реле сопротивления КРС-1 в кол. 5 шт. (в составе ЭПЗ-1636, ПЗ-2):</p> <p>a) проверка правильности подведения реле при имитации близких двухфазных и трехфазных КЗ в зоне и вне зоны действия защиты с уменьшением напряжения до нуля.</p>
5	<p>Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ-1643А в кол. 2 шт. (ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 1,2 ц.), ЭПЗ-643 в кол. 1 шт. (ОВМ-110):</p> <p>a) комплексная проверка работ защит с ВЧ блокировкой при имитации КЗ подачей аварийных параметров – 1,1 тока срабатывания или 0,9 сопротивления срабатывания той ступени, которая ускоряется ВЧ блокировкой;</p> <p>б) проверка рабочим током и напряжением.</p>
6	<p>Приемопередатчики УПЗ-70 в кол. 2 шт. (ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 1,2 ц.):</p> <p>a) снятие характеристики манипуляции;</p> <p>б) проверка режимов приемопередатчика.</p>
7	<p>Высокочастотные каналы в кол. 2 шт. (в составе УПЗ-70):</p> <p>a) измерение входного сопротивления ВЧ тракта, мощности, отдаваемой передатчиком на ВЧ тракт, и согласование выхода передатчика с ВЧ трактом.</p> <p>б) обмен ВЧ сигналами;</p> <p>в) обмен ВЧ сигналами при номинальном напряжении оперативного тока.</p>
8	<p>Реле повторного включения РПВ-258 в кол. 5 шт. (ВЛ-110 КГРЭС-Автозавод 1,2 ц, ВЛ-110 Автозавод-Арлан 1,2 ц, ШСМВ-110):</p> <p>a) проверка реле времени;</p> <p>б) проверка времени заряда конденсатора (готовности к повторному действию);</p> <p>в) проверка конденсатора на сохранность заряда;</p> <p>г) проверка надежности запрета АПВ при замыкании цепи разрядного сопротивления.</p>
9	<p>ДЗШ I и II системы шин (схема)</p> <p>a) проверка блока питания;</p> <p>б) проверка цепей переменного тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка устройства переключения цепей дистанционного или ручного управления; - проверка сигнализации о неисправностях в цепях управления переключения. <p>в) проверка блока контроля исправности цепей переменного тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка токов срабатывания и возврата; - проверка блокировки пускового органа;

	- проверка прибора для измерения уровня тока небаланса.
г)	проверка пускового и избирательных токовых измерительных органов: - проверка начального тока срабатывания измерительных органов на рабочих уставках; - проверка очувствления уставки при ручном опробовании шин и при АПВ.
д)	проверка ОКН: - проверка напряжений срабатывания и возврата органа напряжения обратной последовательности на рабочих уставках; - проверка напряжений срабатывания и возврата органа минимального напряжения на рабочих уставках; - проверка времени срабатывния органа выдержки времени на сигнализацию.
е)	проверка блока логики запрета АПВ: - проверка при неуспешном АПВ первого присоединения; - проверка при неполнофазном отключении выключателя; - проверка при отключении от УРОВ; - проверка времени запоминания информации об отсутствии напряжения в предшествующем режиме; - проверка времени запоминания срабатывания ДЗШ и очувствления уставки по току срабатывания;
ж)	проверка устройств функционального контроля;
з)	проверка выходных цепей панели: - проверка цепей сигнализации; - проверка цепей запрета АПВ; - проверка цепей контактного отключения.
и)	комплексная проверка защиты (ДЗШ)
к)	проверка защиты рабочим током и напряжением: - проверка правильности подключения цепей тока и напряжения; - проверка значений токов небаланса.
10	УРОВ (схема):
а)	проверка блоков питания комплектов УРОВ;
б)	проверка реле постоянного тока комплектов УРОВ;
в)	проверка логической части: - проверка дублирование пуска; - проверка пуска УРОВ «на себя»
г)	проверка уставок реле тока комплектов УРОВ;
д)	проверка устройств функционального и тестового контроля;
е)	проверка выходных цепей: - проверка действия схем УРОВ «на себя»; - проверка действия схем УРОВ на выходные цепи отключения смежных выключателей и сигнализации;
ж)	проверка устройств УРОВ рабочим током и напряжением: - проверка правильности подключения цепей тока.
11	Защита трансформаторов ТРДЦН 63000/110-76У1 в кол. 2 шт. (схема):
а)	проверка ДЗТ;
б)	проверка ТЗНП стороны ВН;
в)	проверка МТЗ;
г)	проверка защиты от перегрузки;
д)	задание и проверка уставки для блокировки РПН;
е)	проверка УРОВ стороны ВН;
ж)	проверка логических защит шин;
з)	проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими устройствами;
и)	Проверка защиты рабочим током и напряжением.

12	Вторичные цепи (до 100 цепей):
a)	Внешний осмотр контрольных кабелей, их соединительных муфт, концевых разделок, рядов выводов, проводов, контроль наличия заземления металлических оболочек кабелей, маркировки кабелей и их жил;
б)	чистка от пыли;
в)	измерение сопротивления изоляции относительно земли мегаомметром на 1000В;
г)	Испытание изоляции мегаомметром на 2500В.

5.22 Выполнить послеаварийную проверку комплектов релейной защиты на ШСМВ-110 (панели №26, №27):

Таблица 12

п/п	Наименование работ
1	Послеаварийная проверка комплектов защит ШСМВ-110 – МФТО, МТЗ, ТЗНП (в объеме комплексной проверки 1-го присоединения)

6. Требования к применяемым материалам, оборудованию, инструментам с указанием, чьи материалы, оборудование и инструменты используется:

6.1 Применяное оборудование, инструменты, приспособления и материалы должны соответствовать выполняемой работе. Приборы должны быть поверены, иметь паспорта и свидетельства о поверке. Свидетельства о поверке и копии паспортов Подрядчик должен предоставить до проведения закупочной процедуры.

6.2 Для выполнения работ Подрядчик должен применять собственное оборудование, инструменты, приспособления и материалы,

6.3 Требования по гарантийному сроку на результат работ: Гарантийный срок на ремонтные работы – 12 месяцев.

7 Итоговый перечень документов для участия в закупке:

7.1. Технико-коммерческое предложение;

7.2 Сметная документация, составленная в ТЕР Республики Башкортостан. По согласованию с Заказчиком смета может быть составлена в ФЕР.

7.3. Подтверждение согласия с условиями технического задания (Приложение № 1 к ТЗ)

7.4. Документы подтверждающие квалификацию персонала, его аттестацию в области электробезопасности (не ниже IV группы);

7.5. Документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ на энергообъектах;

7.6. Свидетельство о регистрации электролаборатории зарегистрированное Федеральной службой по экологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с правом выполнения работ по испытаниям и измерениям в электроустановках до 110 кВ и устройствах релейных защит).

8. Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:

8.1 Подрядчик при привлечении субподрядчиков обязан предоставить договора оказания услуг. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

9. Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):

a). Не требуется.

10. Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации:

a). Не требуется.

11. Контактные данные (по техническим вопросам):

- главный энергетик Мадьяров Роберт Абрамович +7 (34783) 6-28-05.

- ведущий инженер БГЭ Низамов Халим Салихович +7 (34783) 6-26-06

Главный энергетик

/ Р.А.Мадьяров